



Stuttgart, 10.10.2017

Bauliche Mängel in Stuttgarter Tageseinrichtungen Erneute Umfrage 2017 und Evaluation der Umfrage von 2015

2017	2015
Kita Freibergstr 34, Münster <ul style="list-style-type: none"> - Keine Verbesserung der Mängel aus 2015 - Kein Warmwasser auf den Toiletten 	<ul style="list-style-type: none"> - Flachdach/Lichtkuppeln undicht, Wasser wird mit Eimern aufgefangen - Badbereich renovierungsbedürftig (seit 2009) - Marode Holzfenster+Jalousien - Unebene Außenflächen, brüchige Waschbetonplatten - Fehlende Wasserstelle
KiTa Dr. Herbert-Czaja Weg 10, Zuffenhausen <ul style="list-style-type: none"> - Keine Verbesserung - unzuverlässiger Aufzug, häufige Defekte verhindert Inklusion v. Kindern mit Behinderung - Dachsituation mangelhaft, Dachbegrünung 	<ul style="list-style-type: none"> - fehlende Klimatisierung im Sommer, starke Aufheizung der Räumlichkeiten Gefahr der Überhitzung Kinder/Erzieherinnen
Solitudestr 51, Weilimdorf <ul style="list-style-type: none"> - Keine Verbesserung - Faulende Holzfassade - Undichte Glasfront, Regen dringt im Eßzimmer ein 	<ul style="list-style-type: none"> - fehlende Klimatisierung im Sommer, starke Aufheizung der Räumlichkeiten Gefahr der Überhitzung Kinder/Erzieherinnen
KiTa Moselstr, Muster <ul style="list-style-type: none"> - kein Umbau erfolgt - veraltete, gefährliche, undichte, zugige Fenster 	<ul style="list-style-type: none"> - geplanter Umbau Frühjahr 2015 - Veraltete Fenster

<ul style="list-style-type: none"> - Klettergerüst/Rutsche monatelang gesperrt, jetzt ersatzlos abgerissen - Keine Verbesserung - Küche zu klein, Herd kaputt - Lieblose Außenfläche, dornige Hecken, an älterer Pavillon wurde kaputtes Dach entfernt, wände stehen noch 	<ul style="list-style-type: none"> - Morsches Klettergerüst/Rutsche - Fehlender Sonnenschutz Sandkasten - Dach renovierungsbedürftig - Küche zu klein
<p>KiTa Fasanengarten 43, Hausen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Defekte Jalousien starke Aufheizung der Räumlichkeiten, KiTa Alltag durch Hitze bestimmt - Innentreppe wurde saniert - Undichtes begrüntes Flachdach, Schadstelle kann nicht identifiziert werden Gefahr von Schimmelbildung 	<ul style="list-style-type: none"> - Defekte Jalousien starke Aufheizung der Räumlichkeiten, KiTa Alltag durch Hitze bestimmt - Innentreppe nicht kleinkindgeeignet
<p>KiTa Memelerstr, Mühlhausen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rattenplage - Gesperrter Schuppen wg. Mausplage - Gesperrter Sandkasten wg. Wildbienen - Großer aber ungepflegter Garten - Veraltete sanitäre Anlagen, Geruchsbelästigung - Undichte und zugige Dachfenster 	
<p>KiTa Arnoldstr, Mühlhausen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaun zu niedrig, Häufig Flaschen, Zigaretten, Müll (Zigaretten/Scherben für Kleinkinder lebensgefährlich) - Keine Verbesserung Stolpergefahr 	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlender Wasseranschluss Spritzfrosch, Stolpergefahr durch Schlauch
<p>KiTa LangenburgerStr., Zuffenhausen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine Verbesserung - Schimmelbefall !! 	<ul style="list-style-type: none"> - Feuchtigkeit Kellerräume, wiederkehrende Überschwemmungen durch Feuerbach verursachter Grundwassereinbruch - Zwischendurch Einbau nicht ausreichender Wasserpumpe (laut Techniker von Anfang an bekannt) - Feuchtigkeit in Wänden, Modergeruch, Schimmelbefall - Aufzug defekt, kein barrierer Zugang (Kinderwagen)

<ul style="list-style-type: none"> - Aufzug ? - Starke Aufheizung Räumlichkeiten OG - Risse in der Wand 	
<p>KiFaz Eberella Wackelzahn, Wangen Geislinger Str. 45</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsturzgefahr bei Schneelast durch mangelhaften Wasserabfluss des Flachbaus - Mangelhafte Heizleistung, wiederkehrende Ausfälle im Winter - Veraltete Fensterfronten, geringe Wärmeabdichtung - Brüchige Böden, bröckelnder Putz - Lack blättert an Fenster und Türen ab <p>Ebersbacher Str. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangelhafte Heizleistung, wiederkehrende Ausfälle im Winter - Sanitärbereich: Geruchsproblematik, durchgerostete Standbeine Trennwände (Umbaupläne verschoben) - Rissige PVC-Böden - Fehlende Räumlichkeiten, benötigte/nachgefragte Angebote (z.B. Sprachkurs für Mütter) können nicht durchgeführt werden wg. Raumnot 	<ul style="list-style-type: none"> - Seit Jahren auf Sanierungs-/Neubauliste, wird immer wieder nach hinten geschoben
<p>KiTa Hausenring 32 E</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wassereintritt im Keller, Modergeruch – Gesundheitsgefahr (?) - Heizungen defekt, zu geringe Heizleistung - Fenster undicht, Fenster im Leitungsbüro kann nicht mehr geschlossen werden - Sanitäreinrichtungen veraltet, Geruchsbelästigung - Schlechte Beleuchtung - Regale locker, Verletzungsgefahr <p>KiTa Hausenring 36</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lichtschalter defekt - Markisen klemmen seit Jahren - Streichen dringend nötig 	<ul style="list-style-type: none"> - Seit Jahren auf Sanierungs-/Neubauliste, wird immer wieder nach hinten geschoben

<ul style="list-style-type: none"> - Küche Arbeitsplatten zu niedrig 	
<p>Kalifenweg 34, Möhringen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geruchsbelästigung Sanitärbereich - Decken/Wände/Böden renovierungsbedürftig - Beschädigter Wickeltisch - Rissiger/Verschmutzter Sonnenschirm 	
<p>Bismarkstr 53/1, West</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenster nicht mehr zu öffnen aufgrund absinkendem Gebäude - Räumlichkeiten OG/Schlafraum Keller dürfen aufgrund Verschärfung Brandschutzauflagen nicht mehr genutzt werden - Akuter Raummangel - Sachstand Umzug unklar 	
<p>Bernsteinstr 3, Heumaden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschädigter Sonnenschutz seit mehr als 1 Jahr - Gesprungene Scheibe der Balkontüre Mehrzweckraum seit 9/2016 - Andere Balkontüre nicht zu öffnen seit 8/2017 - Kaputte Türbeschläge seit Einbruch/Einbruchversuch 2015/2016 - Nicht ausreichend gesicherte Treppe - Nicht ausreichend steuerbare Heizungsanlage - Fehlendes Budget z.B. für Schlafgelegenheiten der Kinder 	
<p>Cheruskerstr.6, Zuffenhausen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baumängel 	
<p>Griegstr 4, Botnang (Neubau, 2 Jahre alt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Räumlichkeiten überhitzen schnell, Temperaturen müssen gemessen werden Erträgliche Temperaturen im Sommer nur durch Einsatz von Ventilatoren/Durchzug - Schwerfällige Fußbodenheizung, Regler für Kinder zugänglich, ständig verstellt 	

<ul style="list-style-type: none"> - Gartenbereich fehlen Sonnenschutzmaßnahmen, Bäume nicht möglich da auf Dach eines Discounters - Schlecht geplante Sanitäreinrichtungen am Ende der langen Flure, für Kleinkinder sehr problematisch, verstärkte Problematik mit Einnässen/Einkoten - Fehlende Fenster Sanitärbereich führt zu Geruchsproblem - Bewegungsmelder in Kindertoiletten erfassen Kinder NICHT, sitzen häufig plötzlich im Dunkeln, verstärkt Ängste - Ungenügend gesicherter Eingangsbereich 	
<p>KiTa Laustr., Sonnenberg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbau 2015 bewilligt - 2016 verschoben - 2017 endgültige Absage durch Hochbauamt wg. fehlender Finanzmittel 	<ul style="list-style-type: none"> - Dunkle Räumlichkeiten, zusätzlich nutzbare helle Räume vorhanden, aufgrund fehlendem direktem Zugang aber nicht nutzbar - Wanddurchbruch wäre einfach möglich, würde direkten Zugang, Nutzung zusätzlichen Räume ermöglichen
<p>KiTa Riederstr 22, Heumaden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamter Eingangsbereich aufgrund morscher Holzbalken und undichter Fensterscheiben weiterhin und ganz dringend sanierungsbedürftig 	<ul style="list-style-type: none"> - Seit Jahren bauliche Mängel - Mängel an Fenster teilweise beseitigt - Mängel an (Holz-)Eingangstür
<p>KiTa Schwabstr. 95, West</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seit Bestehen nicht gestrichen, Liegenschaftsamt sieht hier das pädagogische Personal in der Verantwortung - Bröckelnder Putz beim Streichen - Undichte Fenster im Winter - Wiederkehrende Heizungsausfälle - Eingangstür funktioniert nicht einwandfrei 	
<p>Kita Öztaler Str 21, Untertürkheim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turnhalle darf (NEU) aufgrund fehlendem zweiten Fluchtweg nicht mehr benutzt werden 	

<ul style="list-style-type: none"> - Fehlendes Bewegungsangebot, wird Anfang 2018 verschärft durch zusätzlichen Einzug einer weiteren Kindertageseinrichtung wg. dortiger Sanierung (Öztaler Str. 11) 	
<p>Fasanenhofstr 101, Möhringen (Sanierung angekündigt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marderbefall Zwischendecke, herabfallende Exkremete - Fuchsbauten im Garten - Starke Aufheizung im Sommer - Defekte Klingel, Heizungssteuerung unzuverlässig - Gerüsttreppe als Notausgang Kleinkindgruppe 	
<p>Kita Sparrhärmlingweg 127-129, Cannstatt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaun zu niedrig, häufig Zerstörung/Verunreinigung des Außenbereichs - Außenfassade dringend zu streichen - Veraltete Sitzbänke, Spreisel - Schaukel ist Gefahrenbereich - Hecke sollte öfters geschnitten und Wespennester entfernt werden 	
<p>Fruchtstr4 / Rüterstr 46, Hedelfingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undichte, kaputte Holzfenster führt zu Überhitzung/Kälte - Wiederkehrend Bienen/Wespen im Sand - Müllplatz nicht ausreichend groß - Fehlender Kinderwagenunterstand - Tore schließen/öffnen unzuverlässig 	
<p>In der Falterau 30, Degerloch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenster schließen nicht mehr richtig - Marode Sanitäranlagen, Geruchsbelästigung - Seit Monaten kaputte Fußbödenbeläge - Fehlendes Sonnensegel Balkon 	
<p>Gammertinger Str., Möhringen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwitterte Fenster - Kompletter Neuanstrich innen (erfolgte zuletzt 2010) - Grundierung Metalltürrahmen wird sichtbar d Farbe abblättert 	<ul style="list-style-type: none"> - Seit Jahren renovierungsbedürftig, keine Maßnahmen bislang erfolgt

<ul style="list-style-type: none"> - Außenfassade sanierungsbedürftig, Holz angegriffen 	
<p>Schülerhaus Grundschule Kaltental</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Toiletten erfolgt - Nach Wasserschaden kein Schallschutz mehr installiert 	<ul style="list-style-type: none"> - Beengte Räumlichkeiten - Geruchsbelästigung durch sanitäre Einrichtungen
<p>Kolpingstr 62, Steinhaldenfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbaupläne seither nicht realisiert - Inzwischen neue, kurzfristig realisierbare, bauliche Möglichkeiten durch Auszug Mobiler Jugendarbeit vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> - Küche und Essraum seit 2012, obwohl neu, nicht mit Kita-Räumlichkeiten verbunden
<p>Wiener Str 98/102, Feuerbach</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stark beengte Räumlichkeiten, keine gesondert nutzbaren Schlafräume vorhanden - Unzureichende Sicherheit des KiTa-Zugangs - Tür schließt nicht richtig - Kein barrierefreier Zugang - Starke Aufheizung der Räumlichkeiten im OG 	
<p>KiTa Holdermannstr 1/9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wickelplätze veraltet Sicherheits und Arbeitsschutzmäßige Bedenken - Kinderwagenraum zu klein - Unattraktiver Eingangsbereich 	
<p>Linzerstr / Böhmerwaldstr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mängel aus 2015 beseitigt - Aktuell keine Mängel vorliegend - ;-) 	
<p>Wilhelm-Camerer-Str23</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nicht funktionsfähiger Türschließer - Zu hohe Toiletten, für Kinder nicht nutzbar - Löcher in Wänden, offene/scharfe Putzschienen an Ecken - Wände, Decke, Verkleidungsluke zu streichen - Mangelnder Schallschutz 2.+3. OG 	

